Métallurgie Niveau 1

Distinguer les :
- **Ferrite,**
- **Cémentite,**
- **Perlite,**
- **Austénite,**
- **Martensite,**
- **Bainite,**

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION

Décrire la Ferrite

Diagramme fer-carbone.
Définition d'un acier et fonte.
Observation micrographique.
Définitions du Nital.

Décrire la Cémentite,

Principe de formation de la cémentite.
Observation micrographique.

Décrire la Perlite,

Principe de formation de la perlite.
Observation micrographique.

Décrire l'Austénite,

Principe de formation de l'austénite.
Observation micrographique.

Décrire la Martensite,

Principe de formation de la martensite.
Observation micrographique.

Décrire la Bainite,

Principe de formation de la bainite.
Observation micrographique.

PREREQUIS ET MODALITÉS DE SUIVI

Techniques : lecture, écriture.

METHODE ET MOYEN PEDAGOGIQUE

Alternance d'apports théoriques et d'indications pratiques.
Salle de cours équipée en vidéo projection
Groupe limité à : 8 participants
Nombre minimum : 2 participants

PUBLIC CONCERNE ET MODALITÉS D'ACCES

Tous public

Prochaines sessions

Demander planning annuel

Durée

1 heure

Lieu de formation

Saumur, Nancy,
Dans votre entreprise.

€ Tarifs

Tarifs nous consulter

Financements possibles

Formateurs

Hervé GALLIEN
Jean Pierre LHUISSIER

Contact

contact@dougeformation.com
02.41.51.19.39